

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程
(一期)项目

项 目 编 号 穗发改【2018】270 号

建 设 地 点 广东省广州市南沙区

验 收 单 位 广州市番禺粮食储备有限公司


2021 年 03 月 11 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目	行业类别	建筑业
主管部门 （或主要投资方）	广州市番禺粮食储备有限公司	项目性质	新建工业类
水土保持方案批复机关、文号及时间	广州市南沙区水务局、穗南区水批[2021]1 号文、 2021 年 02 月 03 日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	2018.09~2020.11		
水土保持方案编制单位	广州禺山水务勘测设计股份有限公司		
水土保持初步设计单位	无		
水土保持监测单位	广州市番禺粮食储备有限公司		
水土保持施工单位	广州协安建设工程有限公司		
水土保持监理单位	广东财贸建设工程顾问有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	广州禺山水务勘测设计股份有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保【2017】365号）及有关规定，广州市番禺粮食储备有限公司于2021年03月11日在番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期会议室主持开展了番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目水土保持设施验收会议。参加验收的有验收报告编制单位广州禹山水务勘测设计股份有限公司，以及水土保持方案编制单位、水土保持监测单位、主体设计单位、监理、施工单位的代表共7人，验收工作成立了验收组（名单附后）。

会议验收前，验收报告编制单位提交了《番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目水土保持设施验收报告》，监测单位提交了《番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目水土保持监测总结报告》，上述报告为此次验收提供了重要的技术依据。

验收组及相关单位代表检查了工程现场，查阅了水土保持设施验收报告编制单位提供的有关技术资料，听取了建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、水土保持验收报告编制单位关于水土保持设施验收情况汇报，经质询、讨论，形成了番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

本项目为新建工程，为番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目，位于广州市南沙区榄核镇上下坭粮油工业区。

二期工程（一期）项目总占地面积 5.54 hm²，规划建设用地面积为 4.77 hm²，市政道路用地面积为 0.77 hm²，工程建设内容主要包括：楼房仓 ABC、一站式中心、机修车间、消防水泵房、消防水池、雨水泵站、地磅、栈桥、大门等建（构）筑物，配套道路广场以及绿地等室外工程。项目于 2018 年 09 月开工建设，于 2020 年 11 月建设完成。

（二）水土保持方案批复情况

建设单位于 2020 年委托广州禹山水务勘测设计股份有限公司编写本工程的水土保持方案报告书。项目组通过收集建设工程相关技术资料，在认真分析工程设计文件的基础上，结合现场勘察调研，按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2018）等规范和标准的要求，于 2021 年 01 月编制完成《番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目水土保持方案报告书（报批稿）》；广州市南沙区水务局于 2021 年 02 月 03 日以穗南区水批[2021]1 号文对其进行了批复。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

无。

（四）水土保持监测情况

建设单位自行本项目的水土保持监测工作。结论为：项目建设区各项措施运行良好，六项防治指标达标，土壤流失量控制在允许的范围内，水土保持措施布局合理，发挥了水土保持作用，建设单位在水土流失防治责任范围内，基本履行了防治责任，水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、有效地运行，满足水土保持要求，水土保持设施的管理、维护措施落实到位。

（五）验收报告编制情况和主要结论

2021 年 3 月，建设单位委托广州禹山水务勘测设计股份有限公司开展了水土保持设施验收工作，编制了《番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目水土保持设施验收报告》。水土保持设施验收报告主要结论为：番禺粮食储备有限公司港口粮库扩建二期工程（一期）项目水土保持措施布局基本合理，各项水土保持设施运行情况良好，达到了批复方案的水土流失防治目标；整体上已具备较强的水土保持功能，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。完成了水土保持方案和开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程质量总体合格，达到验收条件。

（六）验收结论

本项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件的要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	熊云勇	广州市番禺粮食储备有限公司	项目负责人	熊云勇	建设单位
成 员	常丹	广州禹山水务勘测设计股份有限公司	项目负责人	常丹	验收报告 编制单位
	张弘	广东财贸建设工程顾问有限公司	项目总监	张弘	监理单位
	廖智成	广州禹山水务勘测设计股份有限公司	项目负责人	廖智成	水土保持 方案编制 单位
	王超	广州协安建设工程有限公司	项目经理	王超	施工单位
	曹利岗	河南工大设计研究院	项目负责人	曹利岗	主体设计 单位